


## 1階 蔵1【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4⇒復原後基準2	コンクリート	板張り
壁	躯体：基準1 仕上：基準1	板張り	当初（推定）
天井	基準1	記載なし	当初（推定）
建具（南面窓）	基準1	内側より網戸・ガラス戸・鉄格子・鉄製防火戸	当初（推定）
建具（東面扉）	基準4⇒復原後基準2	内側より鋼戸・鉄製防火扉、仕上げ記載なし ※下に当初の仕上げが残る可能性あり	当初建具にペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（北面窓）	基準1	防火扉	当初（推定）
棚（東面）	基準4	なし	新規
棚（西面）	基準1	記載なし	当初（推定）
照明	基準4	記載なし	蛍光灯
照明取付金具	基準1	記載なし	当初（推定）


### ■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

## 1階 蔵1【保存部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



## 1階 蔵1【保存部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



## 1階 蔵1【保存部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



## 1階 蔵1【保存部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




床面：基準4  
復原後：基準2  
(コンクリート)

床組：基準1

壁：基準1

## 1階 納戸 1 【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準 1	記載なし	当初 (推定)
床面	基準 1	記載なし	当初 (推定)
壁	躯体：基準 1 仕上：基準 2	記載なし	漆喰仕上げ
天井	躯体：基準 1 仕上：基準 4	ボード張り	当初ボード張りにペンキ塗り
建具（西面窓）	基準 4	記載なし	アルミサッシ
建具（南面扉）	基準 4	記載なし	新規
照明	基準 4	記載なし	蛍光灯
棚（西面）	基準 1	記載なし	当初レッドウッドベニヤ (推定)
棚（東面）	基準 4	なし	新規

### ■復原の方針

- ・優先的な復原は行わない。

## 1階 納戸1【保存部分】①北面


■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



**天井 :**

躯体 : 基準 1

仕上 : 基準 4

**照明 :** 基準 4

**建具 :** 基準 4



**壁 :**

躯体 : 基準 1

仕上 : 基準 4

**棚 :** 基準 4

**棚 :** 基準 1

**床組 :** 基準 1

**床面 :** 基準 1

## 1階 洗濯室（旧日本式浴室・化粧室）【保全部分】





部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初 (推定)
床面	基準4	タイルの上に簀子	ビニールクロス張り
壁	躯体：基準1 仕上：基準4	タイル張り	新規タイル張り
天井	躯体：基準1 仕上：基準4	板張り	新規
建具（北面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（北面扉）	基準4	記載なし	新規
洗い場	基準4	なし	新規
戸棚（西面）	基準4	なし	新規
棚	基準4	なし	新規

### ■復原の方針

- 基本的に、復原は行わない。

## 1階 洗濯室(旧日本式浴室・化粧室)【保全部分】①東面



- 当初材残存
  - 当初材残存の可能性あり
  - 改変あり
  - 滅失した家具・設備等
- ※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




## 1階 洗濯室(旧日本式浴室・化粧室)【保全部分】②北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




## 1階 洗濯室(旧日本式浴室・化粧室)【保全部分】写真帖

東面・南面窓を見る	
竣工直後	
現在	

## 1階 洗濯室(旧日本式浴室・化粧室)【保全部分】写真帖

東面・南面窓を見る	
竣工直後	
現在	

## 1階 洗濯室(旧日本式浴室・化粧室)【保全部分】写真帖

東面・南面窓を見る	
竣工直後	
現在	

1階 中庭3【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打放し	ペンキ塗り ※下に当初仕上げが残る可能性あり
北側壁ガラスブロック	基準4	なし	新規
(飛び石)	一	飛び石あり	滅失

## ■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

## 1階 中庭3【保全部分】①東面


当初材残存

当初材残存の可能性あり

改変あり

滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



### 壁 :


躯体 : 基準1 仕上 : 基準3

復原後 : 基準2  
(コンクリート打ち放し)

## 1階 中庭3【保全部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



### 壁 :

躯体 : 基準1 仕上 : 基準3

復原後 : 基準2  
(コンクリート打ち放し)

## 1階 中庭3【保全部分】③西面


■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



### 壁 :


躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2  
(コンクリート打ち放し)

## 1階 中庭3【保全部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




ガラスブロック：基準4



壁：  
躯体：基準1 仕上：基準3  
復原後：基準2  
(コンクリート打ち放し)

## 1階 中庭3【保全部分】写真帖

東面・南面窓を見る	
竣工直後	 (「The Architectural Record」より)  (ペンシルベニア大学所蔵古写真より)
現在	

## 1階 化粧室3【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4	記載なし	塩ビシート張り
壁	躯体：基準1 仕上：基準4	記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準4	記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（北面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（東面扉）	基準1	記載なし	当初（推定）
棚（西面鏡の下）	基準1	記載なし	当初（推定）
鏡	基準1	記載なし	当初（推定）
洗面台	基準4	記載なし	新規（
便器	基準4	記載なし	新規
照明	基準1	記載なし	当初（推定）

### ■復原の方針

- 優先的な復原は行わない。

## 1階 化粧室3【保全部分】①西面

■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり


□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




**壁 :**  
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

**天井 :**  
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3



## 1階 廊下1【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4→復原後基準2	記載なし	ビニールクロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 →復原後基準2	記載なし	クロス張り ※下に当初の壁が残存
天井	基準1	ボード張り	当初（推定）
建具（北面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
カーテン（北面窓）	基準4	なし	新規
カーテンレール（北面）	基準4	なし	新規
造り付け棚（北面）	基準1	記載なし	当初（推定）
照明	基準4	記載なし	蛍光灯
暖房器具	基準1	ラジエーター	当初ラジエーター（推定）

### ■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

## 1階 廊下1【保存部分】①東面


■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井（西側）：基準1



壁：

躯体：基準1

仕上：基準3

復原後：基準2  
(塗装剥がし後の  
仕上げに準じる)

ラジエーター：基準1

床：

躯体：基準1

仕上：基準3


復原後：基準2  
(塗装剥がし後の  
仕上げに準じる)

床組：基準1

## 1階 廊下1【保存部分】②北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井（西側）：基準1

建具：基準4

カーテンレール：基準4

カーテン：基準4


### 壁：

躯体：基準1

仕上：基準3

復原後：基準2

（塗装剥がし後の  
仕上げに準じる）



### 床：

躯体：基準1

仕上：基準3

復原後：基準2

（塗装剥がし後の  
仕上げに準じる）


### 床組：基準1

### 造り付け棚：基準1

## 1階 廊下1【保存部分】③西面


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井（西側）：基準 1

天井：  
躯体：基準 1  
仕上：基準 3  
復原後：基準 2  
(ボード張り)



建具：基準 1


床： 基準 1

躯体：基準 1  
仕上：基準 3

復原後：基準 2  
(塗装剥がし後の  
仕上げに準じる)

床組：基準 1

## 1階 裏階段1【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
踏面	基準 1	人造石研ぎ出し	当初（推定）
すべり止め	基準 2	ゴム製滑り止め	当初（推定）
手すり	基準 1	パイプ手摺	当初（推定）

## ■復原の方針

- ・当初材残存が多く、復原の必要はない。

## 1階 裏階段1【保存部分】

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



手摺り：基準 1

踏面：基準 1

滑り止め：基準 1

## 1階 台所【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4	記載なし	塩ビシート張り ※下に当初の仕上がりが残る可能性あり
壁	躯体：基準1 仕上：基準1	タイル張り（「詳細図譜」より）	当初（推定）
壁	躯体：基準1 仕上：基準4	記載なし	新規
天井	基準4	記載なし	新規 ※下に当初の仕上がりが残る可能性あり
建具（東面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（西面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（南面扉）	基準4	ベニヤ・ペンキ塗り（「詳細図譜」より）	新規
調理台（東面）	基準4	不明	新規
調理台（西面）	基準4	不明	新規
換気扇覆い（北面）	基準4	不明	新規
手洗い台（東面）	基準4	なし	新規
造り付け食器棚（南面）	内部：基準1 扉・棚・全体仕上：基準4	記載なし	扉・棚・仕上新規
棚（南面）	本体：基準1 仕上：基準4	不明	仕上は新規
棚（旧配膳用リフト）（南面）	基準4	記載なし	新規（配膳用リフト1階部分を棚に変更）
照明	基準4	記載なし	蛍光灯


### ■復原の方針

- 優先的な復原は行わない。

## 1階 台所【保全部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



建具：基準 4

照明：基準 4

天井：  
躯体：基準 1 仕上：基準 4

壁：  
躯体：基準 1  
仕上：基準 4

建具：基準 4

手洗台：  
基準 4

壁：  
躯体：基準 1  
仕上：基準 4


調理台：  
基準 4



## 1階 台所【保全部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



**棚 :**  
本体 : 基準 1  
仕上 : 基準 4

**照明 :** 基準 4

**天井 :**  
躯体 : 基準 1  
仕上 : 基準 4

**壁 :**  
躯体 : 基準 1  
仕上 : 基準 4

**旧配膳用  
リフト :**  
躯体 : 基準 1  
仕上 : 基準 4



**建具 :** 基準 4

**床面 :** 基準 4

**床組 :** 基準 1

**食器棚 :**  
本体 : 基準 1  
仕上 : 基準 4

## 1階 台所【保全部分】③西面


■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




## 1階 台所【保全部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



## 1階 中庭2【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打放し	ペンキ塗り ※下に当初仕上げが残る可能性あり

### ■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

## 1階 中庭2【保全部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



**壁 :**  
躯体 : 基準1 仕上 : 基準3  
復原後 : 基準2  
(コンクリート打ち放し)

## 1階 中庭2【保全部分】②北面


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



**壁 :**  
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3  
復原後 : 基準 2  
(コンクリート打ち放し)

## 1階 内玄関【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準1	記載なし	当初（推定）
床面（靴脱ぎ場）	基準1	花崗岩	当初（推定）
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	廊下と同一とすれば漆喰	ペンキ塗り ※下に当初の仕上がりが残る可能性あり
天井	基準1	記載なし	当初（推定）
建具（西面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（北面扉）	基準4	記載なし	新規
建具（北面扉横ガラス）	枠：基準1 ガラス：基準2	記載なし	枠は当初（推定）、ガラスは新規
造り付け収納	基準1	記載なし	当初（推定）
手摺	基準4	なし	新規
カーテン（西面窓）	基準4	なし	新規
カーテンレール（西面）	基準4	なし	新規
照明（天井）	基準1	記載なし	当初（推定）
暖房器具（西面）	基準1	不明	当初ラジエーター（推定）

### ■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

## 1階 内玄関【保全部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




## 1階 内玄関【保全部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井：基準 1



壁：  
躯体：基準 1  
仕上：基準 3  
復原後：基準 2  
(漆喰)


床組：基準 1

床面：基準 1

## 1階 内玄関【保全部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



## 1階 内玄関【保全部分】④北面


■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



## 1階 応接室【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準1	記載なし	当初（推定）
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（執事室境）	基準4 ⇒復原後基準2	引き違い戸	引き違い戸を撤去し、壁に変更
天井	基準1	記載なし	当初ボード張り（推定）
建具（東面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（西面扉）	基準4	記載なし	新規
建具（南面扉）	基準4	記載なし	新規
カーテン（東面窓）	基準4	なし	新規
カーテンレール（東面）	基準4	なし	新規
棚（西面）	基準1	記載なし	当初（推定）
暖房器具	基準1	記載なし	当初（推定）
シンク	基準5	なし	新規



### ■復原の方針

- 内装の改修に合わせて、間取りを中心に復原する。

## 1階 応接室【保全部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



## 1階 応接室【保全部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




**壁：**  
軀体：基準1 仕上：基準3

復原後：基準2  
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

**天井：基準1**

**建具：基準4**




**床面：基準1**

**床組：基準1**

## 1階 応接室【保全部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



## 1階 応接室【保全部分】④北面


■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井：基準 1

棚：基準 1



床面：基準 1

床組：基準 1

壁：

躯体：基準 1 仕上：基準 3

復原後：基準 2  
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

建具：基準 4

壁（執事室境）：

躯体：基準 1

仕上：基準 3

復原後：基準 2  
(引き違い戸)

## 1階 執事室【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4	記載なし	カーペット敷き
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布 張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当 初の仕上げが残る可 能性あり
壁（応接室境）	基準4⇒復原後基準2	引き違い戸	引き違い戸を撤去し、 壁に変更
天井	基準1	記載なし	当初ボード張り（推 定）
建具（東面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（北面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（北面扉）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（西面扉）	基準4	記載なし	新規
棚（東面・北面・西面 窓下）	基準1	コンクリート棚	当初（推定）
カーテン（東面窓）	基準4	なし	新規
カーテンレール（東 面）	基準4	なし	新規
暖房器具	基準1	ラジエーター	当初（推定）



### ■復原の方針

- 内装の改修に合わせて、間取りを中心に復原する。

## 1階 執事室【保全部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



## 1階 執事室【保全部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



## 1階 執事室【保全部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



建具：基準 4

天井：基準 1

床面：基準 4

床組：基準 1

壁：

躯体：基準 1 仕上：基準 3


復原後：基準 2

(塗装剥がし後の仕上げに準じる)


## 1階 執事室【保全部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



## 1階 化粧室2【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4	記載なし	ビニールクロス張り ※下に当初の仕上がりが残る可能性あり
壁	躯体：基準1 仕上：基準4	記載なし	ペンキ塗り
天井	躯体：基準1 仕上：基準4	記載なし	新規ボード張り
建具（南面扉）	本体：基準1 仕上：基準4	記載なし	新規塗装の下に当初の仕上がりが残る可能性あり
建具（北面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
手洗台	基準4	記載なし	新規
便器	基準4	記載なし	新規
照明	基準4	記載なし	蛍光灯

### ■復原の方針

- 優先的な復原は行わない。

## 1階 化粧室2【保全部分】①南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



### 建具 :

本体 : 基準 1

仕上 : 基準 4



鏡 : 基準 4

手洗い台 : 基準 4

床面 : 基準 4

床組 : 基準 1

壁 :

躯体 : 基準 1

仕上 : 基準 4

## 1階 化粧室2【保全部分】①南面2

■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



### 天井 :

躯体 : 基準 1

仕上 : 基準 4

### 壁 :

躯体 : 基準 1


仕上 : 基準 4

### 建具 :

本体 : 基準 1

仕上 : 基準 4

鏡 : 基準 4



## 1階 化粧室2【保全部分】②北面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



## 1階 化粧室2【保全部分】②北面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



**天井 :**  
躯体 : 基準 1  
仕上 : 基準 4

**照明 : 基準 4**



**壁 :**  
躯体 : 基準 1  
仕上 : 基準 4

## 1階 渡り廊下【その他部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準5	なし	新規
床面	基準5	なし	新規
壁（当初の外壁部分）	躯体：基準1 仕上：基準4	コンクリート打放し	新規
壁（北・西増設部分）	基準5	なし	新規
天井	基準5	なし	なし
建具（北面窓）	基準5	なし	新規
建具（東面ガラスブロック）	基準5	なし	新規
手摺（壁付）	基準5	なし	新規
照明	基準5	なし	蛍光灯

### ■復原の方針

- 優先的な復原は行わない。

## 1階 渡り廊下【その他部分】①


■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井：基準 5

照明：基準 5



壁：(当初の外壁)

躯体：基準 1

仕上：基準 4

床：基準 5

壁：基準 5

手摺：基準 5